



Ostrom u. 16. pince szellőztetés

Jelen helyzet:

- Az Ostrom u 16 társasház földszinti ingatlanjaiban pár hónap alatt jelentős felázások eredményezte káresemények történtek
- az Ostrom u. 16. társasház belső homlokzat felújítása során az addig nyitott pinceablakok mind bezárásra, légmentes lezárásra kerültek

Több szakembert megkérdezve a fenti két esemény között ok okozati összefüggés lehetséges.

A kár további növekedésének megelőzése érdekében, mint az Ostrom u. 16. földszinti ingatlanjainak tulajdonosa kéréssel fordultam a közös képviselőhöz írásban ezen a héten hétfőn. Addig is, amíg választ és hivatalos megoldást nem kapunk, kérem, hogy a lezárt ablakok – a pince szellőzésének javítása, ezáltal páratartalmának csökkentése érdekében - visszanyitásra kerüljenek. Természetesen, amennyiben nem ez lesz a végső megoldás a társasház részéről, az ablakok visszaállításának költségét vállaljuk.

Budapest, 2024.06.26.

Dr. Babai László István

T&G Health Kft, West Health Kft, Online InfoTech Kft