

2025.03.11/21

BEST  
Kft

Székhely: 2724 Újlengyel, Temető u. 24.

Telefon/Fax: 1/297-0114 ; 1/291-5060

Telephely: 1183 Budapest, Gyömrői út 154.

E-mail: info@bestviz.hu

**MUNKAVÉGZÉSI LAP**Értékelje munkánkat!  
vizora.hu/134938\_41

Fogyasztó név: ROSA IMMO KFT.

Munkalap: 322301/134938

Cím: 1015, BUDAPEST OSTROM utca 16. FSZ/5

Készülékhely kód: .....

Telefon: ..... Művelet: lakas\_csere

Munkavégzés ideje: 2024. November 25. (09.00 - 14.00 között)

Megjegyzés: 2 IDEI CSERE 47520

☐ a leszerelt órákra igényt tartok☐ a leszerelt órákra nem tartok igényt

Bontás: ..... Rezsioradíj: ..... Összeg: 49520

Kiszállítás: ..... Anyag költség: ..... Számla Ssz: .....

**Új mérőóra adatok**

| Gyári szám     | H / M | Gyártmány | Plomba gyári száma | Felszerelt mérőóra állása | Beépítési hossz Átmérő | Digit kép száma | Cégünk a számla és a munkalap együttes felmutatásával a beszerelt mérőórákra minőségi az elvégzett munkákra teljes körű garanciát vállal.<br><br>A garancia időtartama 24 hónap. |
|----------------|-------|-----------|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92R10050481646 | H     | ZR        | 1347864            | ⊙                         | 11A                    |                 |                                                                                                                                                                                  |
| 82R10018240603 | H     | ZR        | <del>7329864</del> |                           | <del>11A</del> 80      |                 |                                                                                                                                                                                  |
|                |       |           | 0248519            |                           |                        |                 |                                                                                                                                                                                  |

**Régi mérőóra adatok**

| Gyári szám | H / M | Gyártmány | Plomba gyári száma | Leszerelt mérőóra állása | Beépítési hossz Átmérő | Digit kép száma | Plomba állapot |         |       |              |    |        |
|------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------|-------|--------------|----|--------|
|            |       |           |                    |                          |                        |                 | Nincs          | Egyezik | Eltér | Nincs számla | Ép | Sérült |
| 1620453164 | H     | MAD       | 0334324            | 219                      | 116                    |                 |                |         |       |              |    |        |
| 23105711   | H     | ELI       | 0078101            | 80                       | 80                     |                 |                |         |       |              |    |        |
|            |       |           |                    |                          |                        |                 |                |         |       |              |    |        |
|            |       |           |                    |                          |                        |                 |                |         |       |              |    |        |

Többszöranyag felhasználás:

Megjegyzés:

A kiadott munkát a szerelő megfelelően elvégezte, hibajelenség (csöpögés, szivárgás) nem tapasztalható.  
A szerelés során a lakás állapotában kár nem keletkezett.

2024. 11. 25. nap

Szerelő

Megrendelő

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló - 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.  
www.bestviz.hu